

山陰道（大栄東伯IC～淀江IC） 強風時の走行についてのお願い

暴風警報発表時に通行止めを行う場合があります。



強風・横風・横転注意!!

- ・強風注意報、暴風警報が発表されている場合は、通行に十分注意願います。
- ・通行の際は、事前に情報収集や道路情報板、吹き流し、標識に注意願います。
- ・吹き流しの見方は、風速10m/秒以上で角度が水平になります。
- ・情報は、裏面の「主要道路の緊急情報」等を参照して下さい。


平成24年4月、「大山おろし風」と思われる強風が発生し、山陰道の大山IC周辺及び大栄東伯IC付近で6台のトラック横転事故が発生しました。（下図のとおり）



山陰道 ① 名和IC～淀江IC間



山陰道 ② 大栄東伯IC～赤碕中山IC間




強風安全対策(標識・吹き流しの設置状況)



強風横転注意
速度はひかえめに

■ 標識設置位置(10基)



● 吹き流し設置位置(13基)



主要道路の緊急情報

◎ 倉吉河川国道事務所 携帯電話用ホームページ

倉吉河川国道事務所の携帯電話用ホームページを設けて、**一般国道9号の緊急情報**を発信しています。

→ <http://www.cgr.mlit.go.jp/kurayoshi/m/index.htm>



◎ あんしんトリピーメール

鳥取県内の気象情報や防災・危機管理情報をリアルタイムで直接、利用登録をされている方に配信するものです。

→ (登録用アドレス) e-tottori-safe@xpressmail.jp

(内容) <http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=102363>



防災情報

◎ 国土交通省 防災情報提供センターホームページ

携帯電話用ホームページで、国土交通省が保有する防災情報を集約してわかりやすく提供しています。

→ <http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/i-index.html>



豆知識

- 平均風速が20m/秒以上で、車の運転を続けるのは危険な状態となります。
- 風速が20~30m/秒の場合、風圧が20~45kg重/m²、風速が30m/秒以上の場合、風圧が45kg重/m²以上 になります。(P=0.05・V² P:風圧、V:風速)

「気象庁ホームページ」より